

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Центр развития ребенка Детский сад № 46  
Усть-Кутского муниципального образования  
666785 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. МК-83, стр 3  
телефон, факс: 8(39565)61271. E-mail: [mdoy\\_crr\\_ds46@mail.ru](mailto:mdoy_crr_ds46@mail.ru)

**Акт**  
**испытания спортивного оборудования на спорт-площадке**  
**и в физкультурном зале**

Дата: 01.08.2023

Комиссия, назначенная приказом ДОУ от 24.07.2023г № 72 «О создании комиссии и приемке МДОУ ЦРР д/с № 46 к новому учебному 2023-2024 году»  
в составе:

Председатель комиссии: Чивтаева С.А., заведующий ДОУ

Члены комиссии:

Маломен Е.С, специалист по О.Т

Захарова О.А., зав. хозяйством

Агаркова Т.Н-воспитатель . председатель ПК

Ступницкий Н.С., рабочий по обслуживанию здания

Провела испытание спортивного оборудования на спорт площадке:

спортивный инвентарь «лаз-цветок» -1 шт каждая перекладина находилась под нагрузкой 120кг в течение 3 мин для каждой перекладины (подвешивание мешка с песком)

спортивный инвентарь «лаз» -1 шт каждая перекладина находилась под нагрузкой 120кг в течение 3 мин для каждой перекладины

спортивный инвентарь «тарзан» -1 шт каждая перекладина находилась под нагрузкой 120кг в течение 3 мин для каждой перекладины

спортивные дуги – визуальный осмотр

шведская стенка в физ.зале - каждая перекладина находилась под нагрузкой 120кг в течение 3 мин для каждой перекладины

гимнастический уголок в физ.зале - каждая перекладина находилась под нагрузкой 120кг в течение 3 мин для каждой перекладины

№ п/п	наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры
1	Уличный спортивный инвентарь «лаз-цветок»	Основная конструкция устойчивая частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружены	Не выявлены	Не требуется
2	Уличный спортивный инвентарь «лаз»	Основная конструкция устойчивая частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружены	Не выявлены	Не требуется
3	Уличный спортивный инвентарь «тарзан»	Основная конструкция устойчивая частей конструкции	Не выявлены	Не требуется





		угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружены		
4	Уличный спортивный инвентарь «турник малыш»	Основная конструкция устойчивая, частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружен	Не выявлены	Не требуется
5	Уличный спортивный инвентарь «спортивные дуги»	Основная конструкция устойчивая, частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружен	Не выявлены	Не требуется
6	Уличный спортивный игровой комплекс «золотая рыбка»	Основная конструкция устойчивая, частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружен	Не выявлены	Не требуется
7	Шведская стенка (физ.зал)	Основная конструкция устойчивая, частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружен	Не выявлены	Не требуется
8	Спортивный уголок (физ.зал)	Основная конструкция устойчивая, частей конструкции угрожающих жизни и здоровью детей не обнаружен	Не выявлены	Не требуется

Выводы: После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены. Крепежи надежно закреплены, детали крепления (гайки, винты) надежно закручены

Оборудование соответствует нормам и правилам безопасности для проведения занятий с детьми дошкольного возраста

Занятия на указанном оборудовании спортивной площадки в зимний период не проводятся, в физ.зале - круглогодично

**Подписи членов комиссии:**

«01» 08.2023г

«01» 08.2023г

«01» 08.2023г

«01» 08.2023г

«01» 08.2023г